

Medellín, 13 Diciembre 2018

Director
LUIS GUILLERMO MESA SANTAMARIA.
Dirección de Cobertura Educativa
Medellín, Antioquia

Asunto: Informe Condiciones Básicas Establecimiento Educativo.

Apreciado Director Mesa Santamaría:

La Dirección de Infraestructura Educativa del Departamento de Antioquia, realizo visita al establecimiento educativo Colegio Diocesano Laura Montoya, ubicada en la dirección Calle 83A # 90-05, el barrio Montecarlo en el municipio de Chigorodo, Antioquia el día 12 de Diciembre de 2018.

El establecimiento Educativo está compuesto por los siguientes espacios:

COLEGIO DIOCESANO LAURA MONTOYA	
ESPACIOS	AREA (M2)
Biblioteca (10x4,50)	45,00
Sala de profesores (9,85x6,90)	67,965
Rectoría y Coordinación (6,90x3,50)	24,15
Util	
Aula 1 (7,05x5,82) nivel 1	41,031
Aula 2 (6,90x5,82) nivel 1	40,158
Aula 3 (6,90x5,82) nivel 1	40,158
Aula 4 (7,00x5,82) nivel 1	40,74
Aula 5 (7,00x5,70) nivel 1	39,9
Aula 6 (6,80x5,70) nivel 1	38,76
Aula 7 (7,00x5,70) nivel 1	39,9
Aula 8 (5,75x7,70) nivel 1	44,275
Aula 9 (5,85x7,70) nivel 1	45,045
Aula 10 (6,30x7,70) nivel 1	48,51
Aula 11 (6,82x7,00) nivel 1	47,74
Aula 12 (4,80x7,00) nivel 1	33,6
Aula 13 (6,15x7,00) nivel 1	43,05





Aula 14 (6,15x7,00) nivel 1	43,05
Aula 15 (7,10x5,80) nivel 1	41,18
Aula 16 (6,90x5,80) nivel 1	40,02
Aula 17 (6,90x5,85) nivel 1	40,365
Aula 18 (7,0x5,85) nivel 1	40,95
Aula 19 (7,00x5,80) nivel 2	40,6
Aula 20 (6,90x5,80) nivel 2	40,02
Aula 21 (6,90x5,80) nivel 2	40,02
Aula 22 (7,00x5,80) nivel 2	40,6
Aula 23 (9,40x4,10 nivel 2	38,54
Laboratorio (9,60x6,85) nivel 2	65,76
Sistemas y cuarto util (11,80x6,85) nivel 2	80,83
Placa Polideportiva (16x30)	480
Juegos Infantiles (20x11,70)	234
Restaurante Escolar (6,30x6,50)	40,95
Huerta escolar	1 Un
Patio Primaria (10x25)	250
Aula Multiple 2 (18,80x9,50)	178,6
Baños Hombres	6 Un
Baños Mujeres	12 Un
Baños Niños	4 Un
Baños Niñas	4 Un
Lavamanos Hombres	4 Un
Lavamanos Mujeres	5 Un
Lavamanos Niños	4 Un
Orinales Hombres	5 Un
Orinales Niños	12 Un
Duchas	2 Un
Escaleras	2 Un

Las aulas de clases cuentan con un área aproximada de 950.00 m², en buen estado con áreas generosas y funcionales, en iluminación y ventilación; Laboratorio y sala de sistemas, tiene buenos espacios para el desarrollo de sus actividades, buena circulación de aire e iluminación; cuenta con buenos espacios para las áreas recreativas; los servicios sanitarios están funcionales y en buen estado; la zona del restaurante escolar se mantiene limpia y de buen espacio para el servicio.





En general el Establecimiento Educativo se encuentra en buenas condiciones para el servicio a la comunidad educativa, supe con la necesidad para los 730 estudiantes, cuenta con buena circulación de espacios, fácil acceso al establecimiento, salones en buen estado, los espacios los aprovechan al máximo, muy limpio visualmente.

La visita y recorrido se realizó en compañía del Rector Semenewi Chaverra y el Director Deivis Noriega, manifestando que se está realizando una gestión para realizar un mantenimiento general a la Institución por un valor aproximado a 110.000.000 pesos

Cualquier información adicional favor acercarse a la Dirección de Infraestructura Educativa de la Gobernación de Antioquia, o comunicarse con el profesional encargado de la subregión de Urabá.

Para nosotros es un gusto servirle.

DAVERSON CASTRILLON SUAREZ
Coordinador Región Urabá

